

Comunicato Stampa n. 14/2019

**ENAC: i 3 velivoli Boeing 737 Max nella flotta italiana osservano prescrizioni operative della Boeing approvate da FAA dopo analogo incidente dello scorso anno**

*Roma, 11 marzo 2019* – In relazione all'incidente della Ethiopian Airlines avvenuto ieri in fase di decollo dall'aeroporto di Addis Abeba che ha coinvolto un velivolo Boeing 737 Max, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile informa che gli aeromobili di questo modello nella flotta italiana sono 3, in uso alla compagnia Air Italy.

Dalle verifiche condotte dall'ENAC si conferma che il vettore italiano opera in piena osservanza delle prescrizioni operative emesse dal costruttore Boeing e approvate dalla FAA – *Federal Aviation Administration*, Ente americano certificatore dei velivoli Boeing, dopo un incidente analogo verificatosi in Indonesia nell'ottobre 2018 che aveva coinvolto un aeromobile Boeing 737 Max 8.

Le prescrizioni riguardano sia la formazione dei piloti, sia l'aggiornamento dei manuali di volo.

L'ENAC, inoltre, è in contatto con la EASA – *European Aviation Safety Agency*, Agenzia europea per la sicurezza aerea, per le eventuali determinazioni europee in merito a tale tipologia di velivoli.